

# ARC VISOR CLASS 2 ERGO CE KASK

WV100034

IT



Protezione integrale ergonomica, dal design leggero e compatto, che consente di lavorare o di trovarsi in prossimità di parti elettriche sotto tensione con protezione dall'arco elettrico di Classe 2 (GS-ET-29). Consigliato per l'uso con il passamontagna. Si ribalta in modo sicuro verso l'alto e verso il basso. Funziona con tutti i caschi delle serie Zenith X, Primero e Quantum grazie al fissaggio diretto alle fessure EURO da 30 mm.

## INFORMAZIONI TECNICHE



**MATERIALE**  
Policarbonato



**STANDARD**  
ISO 16321-1  
DGUV GS-ET-29  
ANSI Z87.1 + ASTM F2178  
CSA Z94.3



**LUNGHEZZA**  
215 mm



**PESO**  
370 g

**GS-ET-29 (Box-Test)**  
Class 2 / APC 2



**CATEGORIA**  
III



**ATPV**  
12 cal/cm<sup>2</sup>, ARC 2

## TECNOLOGIE



**SUPPORTO STABILE**  
Fornito di supporto per il montaggio della visiera.



**LENTE PANORAMICA**  
Lente ad ampia visuale per una protezione e una visibilità ottimali.



**COMPATIBILE CON GLI OCCHIALI**  
Progettata per l'utilizzo sopra gli occhiali correttivi.





**PROTEZIONE MENTO TRASPARENTE**  
Progettata con una protezione per il mento trasparente per una maggior visibilità sull'area di lavoro.



**> CRI 95**  
Progettata con un indice di resa cromatica elevato per maggior contrasto e visibilità.

## MARCATURE

CODICE	COLORE	MARCATURA
WV100034	SMOKE	 <b>1883</b>  <b>0843</b> 16321 KASK UL2 E 6 9 / GS-ET-29 8-2-2 APC 2 / ATPV 12 cal/cm <sup>2</sup> ANSI / ISEA Z87.1 KASK Z87 + U6 / CSA Z94.3 KASK 2.0

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### GARANZIA

3 anni a partire dalla data di acquisto.

**3** YEARS  
GUARANTEE

**10** YEARS  
SHELF LIFE

### DURATA DI CONSERVAZIONE

10 anni a partire dalla data di fabbricazione. La durata di conservazione dipende da diversi fattori che possono causare deterioramento quali sbalzi di temperatura, il livello di esposizione alla luce solare diretta e l'intensità di utilizzo. Visione alterata e graffi costituiscono elementi che segnalano la necessità di verificare lo stato di deterioramento della visiera.

### PULIZIA

Pulire solo con acqua e sapone neutro e lasciare asciugare in maniera naturale. Non utilizzare detergenti chimici, solventi o polveri a base di petrolio, in quanto troppo aggressivi e possono ridurre la resistenza strutturale della visiera. Non strofinare le lenti quando si asciugano.

## COLLEZIONE ARC VISOR



WV100014  
ARC VISOR  
CLASS 1



WV100034  
ARC VISOR  
CLASS 2 ERGO

## DISCOVER MORE



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION