







WVI000012










Protección facial en policarbonato ventilado diseñada para usarse con todos los cascos de la serie Zenith. Conforme a la norma EN 166 para proteger la cara de los trabajadores contra impactos de nivel de energía medio ofreciendo una mayor circulación y flujo del aire. Disponible en 2 colores de lente para diferentes niveles de transmisión luminosa. Se sube y se baja de forma segura. Se fija con con adaptadores de enganche rápido del visor y el soporte para el visor ZEN.

DETALLES TÉCNICOS

 MATERIAL Policarbonato	 STANDARD EN 166 / ANSI Z87.1 EN170 (clear) EN172 (smoke, silver mirror)
 CLASE ÓPTICA 1	 TEMPERATURA DE USO -5°C / +55°C
 PESO 80 g	 CATEGORÍA II

TECNOLOGÍAS

-  **ANTIVAHO**
Dotada de un tratamiento antivaho para mejorar la visibilidad del usuario durante la actividad y en una gran variedad de condiciones.
-  **PERFIL SUPERIOR ANTIGOTEO**
Diseñada con un perfil superior de goma para proteger del sudor y aumentar el confort.
-  **BORDE A PRUEBA DE CORTES**
Diseñada con un borde a prueba de cortes para una mayor seguridad y confort.

-  **LENTE PANORÁMICA**
Lente de amplia visión para una protección y visibilidad óptimas.
-  **ANTIARAÑAZOS**
Dotada de un tratamiento antiarañazos para una mayor duración.
-  **COMPATIBLE CON GAFAS**
Diseñada para usarse con gafas de vista.
-  **ADAPTADORES DE ENGANCHE RÁPIDO DEL VISOR**
Requiere los adaptadores de enganche rápido del visor para la fijación en el casco.

MARCADO

CÓDIGO	COLOR	MARCADO
WVI00012-001	500-CLEAR	ZEN FF AIR 02/21 CE 2C-1,2 KASK 1 BT N ANSI Z87 +
WVI00012-002	510-SMOKE	ZEN FF AIR 02/21 CE 5-2,5 KASK 1 BT N ANSI Z87 +

INFORMACIÓN ADICIONAL

GARANTÍA

3 años a partir de la fecha de compra.

VIDA ÚTIL

10 años a partir de la fecha de fabricación. La vida útil depende de varios factores que pueden causar deterioro como los cambios bruscos de temperatura, la cantidad de exposición a la luz solar directa y la intensidad de uso. La alteración de la visión y los arañazos son elementos que indican la necesidad de comprobar el deterioro de la visera.

LIMPIEZA

Limpiar solo con agua y jabón suave. Dejar secar al aire. No utilizar detergentes químicos, disolventes ni polvos de gasolina, ya que son demasiado agresivos y podrían disminuir la resistencia estructural de la visera. No frotar la visera cuando esté seca.

3 10
YEARS GUARANTEE | YEARS SHELF LIFE

DISCOVER MORE



SCAN FOR COMPLETE COLLECTION

ZEN FF AIR VISERAS COLECCIÓN



WVI00012-500
ZEN FF AIR VISOR
CLEAR

WVI00012-510
ZEN FF AIR VISOR
SMOKE

WKI00004-500
KIT ZEN FF AIR
VISOR CLEAR

WAC00009
ADAPTERS

WAC00010
CARRIER

WVI00011
BRIM

WKI00009
ZEN MOUNT KIT