







WVI000012

FR




Protection du visage ventilée en polycarbonate conçue pour une utilisation avec tous les casques de la série Zenith. Conforme à la norme EN 166 pour protéger le visage des travailleurs à partir des impacts à moyenne énergie tout en permettant une meilleure circulation et un flux d'air plus important. Verres disponibles en 2 couleurs pour différents niveaux de transmission de la lumière. Se lève ou se rabat en toute sécurité. S'attache avec des adaptateurs pour attache rapide de la visière et support pour visière ZEN.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 MATERIEL Polycarbonate	 STANDARD EN 166 / ANSI Z87.1 EN170 (clear) EN172 (smoke, silver mirror)
 CLASSE OPTIQUE 1	 TEMPÉRATURE D'UTILISATION -5°C / +55°C
 POIDS 80 g	 CATÉGORIE II


TECHNOLOGIES

 **ANTI-BUÉE**
Soumise à un traitement anti-buée pour augmenter la visibilité du porteur pendant l'activité et dans différentes conditions.

 **PROFIL SUPÉRIEUR ANTI-GOUTTES**
Conçue avec un profil supérieur en caoutchouc pour protéger de la sueur et augmenter le confort.

 **BORD ANTI-COUPURE**
Conçue avec un bord anti-coupure pour une sécurité et un confort accrus.

 **VERRES PANORAMIQUES**
Verres pour une vision ample avec une protection et une visibilité optimales.

 **ANTI-RAYURES**
Soumise à un traitement anti-rayures pour prolonger la durée dans le temps.

 **COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES**
Conçue pour une utilisation sur des verres correcteurs.

 **ADAPTATEURS POUR ATTACHE RAPIDE DE LA VISIÈRE**
Adaptateurs pour attache rapide de la visière nécessaires.

MARQUAGES

CODE	COULEUR	MARQUAGE
WVI00012-001	500-CLEAR	ZEN FF AIR 02/21 CE 2C-1,2 KASK 1 BT N ANSI Z87 +
WVI00012-002	510-SMOKE	ZEN FF AIR 02/21 CE 5-2,5 KASK 1 BT N ANSI Z87 +

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GARANTIE
3 ans à compter de la date d'achat.

DURÉE DE CONSERVATION
10 ans à compter de la date de fabrication. La durée de conservation dépend de différents facteurs qui peuvent causer une détérioration, tels qu'un changement soudain de température, le degré d'exposition au soleil et la fréquence d'utilisation. Une vision altérée et des éraflures sont des signes qui nécessitent de vérifier la présence d'une détérioration au niveau de la visière.

NETTOYAGE
Nettoyer uniquement avec de l'eau et du savon doux. Laisser sécher à l'air. Ne pas utiliser de détergents chimiques, de solvants, d'essence ou de poudres abrasives car ces produits sont trop agressifs et peuvent réduire la résistance structurelle de la visière. Ne pas frotter le verre lors du séchage.

ZEN FF AIR VISIÈRES COLLECTION



WVI00012-500
ZEN FF AIR VISOR
CLEAR

WVI00012-510
ZEN FF AIR VISOR
SMOKE

WKI00004-500
KIT ZEN FF AIR
VISOR CLEAR

WAC00009
ADAPTERS

WAC00010
CARRIER

WVI00011
BRIM

WKI00009
ZEN MOUNT KIT

3 10
YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE

DISCOVER MORE



 **SCAN FOR COMPLETE COLLECTION**