

WWI00037



Kratzfester und beschlagfreier Vollgesichtsschutz aus Polycarbonat. Erhältlich in 3 Glasfarben für unterschiedliche Lichtdurchlässigkeit. Nach oben und unten klappbar. Schraubensatz zur Befestigung ist im Lieferumfang des Visiers enthalten. Kann mit einer Korrektionsbrille getragen werden.

Kompatibel mit der KASK Superplasma-Helmserie.

## ARTIKEL FÜR MONTAGE



## TECHNISCHE DETAILS

**NORM**  
EN ISO 16321  
CE  
ANSI Z87.1

**KATEGORIE**  
II

**VERBESSERTER OPTISCHE LEISTUNG**  
1

**MATERIAL**  
Polycarbonat

**GEWICHT**  
120 g

**LÄNGE**  
190 mm

## TECHNOLOGIEN

**ANTI-BESCHLAG**  
Mit Anti-Beschlag-Behandlung für bessere Sichtbarkeit bei Aktivität und unter verschiedenen Bedingungen.

**ABRIEB- UND KRATZFESTIGKEIT**  
Glasbehandlung zum Schutz vor Abrieb und Kratzern oder zur Erhöhung der Haltbarkeit und Klarheit der Sicht.

**PANORAMASCHEIBE**  
Entwickelt für maximale Sichtbarkeit bei minimaler Sichtverzerrung.

**BRILLENKOMPATIBEL**  
Entwickelt für die Verwendung über einer Korrektionsbrille.

**TROPFFESTE OBERE KONTUR**  
Der Gummiring schützt die Augen vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Fremdkörpern in das Visier.

## CE KENNZEICHNUNG

CODE	FARBEN	KENNZEICHNUNG
WWI00037-500	CLEAR	V2 FULL FACE   MM/YY   CE   KASK   UL1,2   ET   -5°C +55°C   K   N   CH   9 16321   KASK   ET   1-M/1-L   -5°C +55°C   6   CH   9
WWI00037-510	SMOKE	V2 FULL FACE   MM/YY   CE   KASK   GL2   ET   -5°C +55°C   K   N   CH   9 16321   KASK   ET   1-M/1-L   -5°C +55°C   6   CH   9
WWI00037-520	SILVER MIRROR	V2 FULL FACE   MM/YY   CE   KASK   GL1   ET   -5°C +55°C   K   N   CH   9 16321   KASK   ET   1-M/1-L   -5°C +55°C   6   CH   9

## ANSI KENNZEICHNUNG

CODE	FARBEN	KENNZEICHNUNG
WWI00037-500	CLEAR	ANSI Z87   +   U6   X   D3
WWI00037-510	SMOKE	ANSI Z87   +   U6   L2   X   D3
WWI00037-520	SILVER MIRROR	ANSI Z87   +   U6   L2   X   D3

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**GARANTIE**  
3 Jahre ab dem Datum des Kaufs.

**LEBENSDAUER**  
10 Jahre ab dem Datum der Herstellung. Die Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, die eine Verschlechterung bewirken können, wie plötzliche Temperaturschwankungen, die Dauer der direkten Sonneneinstrahlung und die Intensität der Nutzung. Eine veränderte Sicht und Kratzer sind Anzeichen dafür, dass das Visier auf Verschleiß geprüft werden muss.

**REINIGUNG**  
Nur mit Wasser und milder Seife reinigen. Lassen Sie es an der Luft trocknen. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Benzinpulver, da diese zu aggressiv sind und die strukturelle Festigkeit des Visiers beeinträchtigen könnten.

**3**  
YEARS  
GUARANTEE

**10**  
YEARS  
LIFE SPAN

SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION

